

EUCO ADHESIVO PARA MEMBRANAS TPA

Adhesivo elastomérico para membranas cubiertas TPA FB

IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y CUBIERTAS

EUCO ADHESIVO PARA MEMBRANAS TPA

TX40T497

Descripción

EUCO ADHESIVO PARA MEMBRANAS TPA, es un adhesivo elastomérico, libre de asbesto, base solvente que se usa para adherir la EUCO MEMBRANA CUBIERTAS TPA FB (Fleece Backed) sobre sustratos aprobados.

Información Técnica

Color : Ambar / Amarillo

PROPIEDADES FISICAS TIPICAS

PROPIEDAD	VALOR TIPICO	METODO DE ENSAYO
Viscosidad @ 25°C	2.500 cps	ASTM D-183
Densidad	863 kg/m ³	ASTM D-147
Porcentaje de sólidos	26.59%	ASTM D-316
VOC	612 g/l	ASTM D-164

Usos

EUCO ADHESIVO PARA MEMBRANAS TPA se usa para adherir en frío el TPA FB sobre sustratos aprobados.

Ventajas

- Rápido curado.
- Libre de asbestos.
- Producto de un solo componente.

Rendimiento

Puede variar dependiendo de la porosidad del sustrato. El cubrimiento típico es de 7,4 a 9,3 m²/gal (2,0 a 2,5 m²/l).

Aplicación

Mezclar bien antes de usar y aplicar con rodillo o brocha resistente a solventes.

Preparación de la Superficie:

EUCO ADHESIVO PARA MEMBRANAS TPA debe ser usado sobre superficies limpias, secas y libres de aceite, grasa, recubrimientos o agentes de curado.

En caso que la superficie tenga o vaya a tener un aislamiento térmico se recomienda:

- Preparar la superficie del aislamiento, reemplazando las zonas que estén húmedas o los componentes de la cubierta que estén deteriorados. El aislamiento debe estar seco y mantenerse seco.
- No se debe instalar más aislamiento que el que pueda ser cubierto en el mismo día. El método más recomendado de aseguramiento de aislamiento es el uso del adhesivo libre de solventes FAS-N-FREE ADHESIVE, a menos que se especifique lo contrario.
- Los aislamientos aprobados son fibras de madera o vidrio, o preferiblemente poliisocianurato o dens deck de TOXEMENT.
- Consulte con el Departamento Técnico de TOXEMENT.

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCO GROUP
TOXEMENT

EUCO ADHESIVO PARA MEMBRANAS TPA

Adhesivo elastomérico para membranas cubiertas TPA FB

Dentro del plan de colocación del sistema de MEMBRANA IMPERMEABLE TPA FB, asegurar que el agua fluirá a lo largo, pero no contra los traslajos o los bordes de la membrana.

Las condiciones de empozamiento afectan el funcionamiento de cualquier sistema de impermeabilización.

Donde no se tenga un drenaje pendiente positivo, se debe eliminar el agua de la superficie de la cubierta mediante la regulación de las bajantes, instalando desagües adicionales o un sistema de aislamiento con pendiente.

Aplicación en Superficies Horizontales

Aplicar **EUCO ADHESIVO PARA MEMBRANAS TPA** al sustrato cubriéndolo totalmente y permitir que el adhesivo se ponga tactoso antes de colocar la EUCO MEMBRANA CUBIERTAS TPA FB en su lugar.

No permitir que el adhesivo seque completamente antes de colocar la membrana. Presionar la membrana con el adhesivo para eliminar arrugas y asegurar el contacto total con el sustrato. Reducir al mínimo el tráfico peatonal sobre la EUCO MEMBRANA CUBIERTAS TPA FB, hasta que el adhesivo esté completamente curado.

No permitir que el **EUCO ADHESIVO PARA MEMBRANAS TPA** contamine la EUCO MEMBRANA CUBIERTAS TPA en su lado expuesto y/o las áreas para los traslajos, si este es el caso, remover totalmente el adhesivo de estas zonas.

Soldar los traslajos con el equipo de aire caliente recomendado.

Recomendaciones Especiales

- Mezclar adecuadamente el producto en su envase, con un mezclador mecánico antes de su uso, hasta que el producto tenga un color uniforme (sin vetas) y evite incorporarle aire a la mezcla.
- Aplicar el **EUCO ADHESIVO PARA MEMBRANAS TPA** cuando la temperatura del ambiente o del material sea mayor a 4°C.
- No usar sobre poliestireno expandido (ICOPOR) o algún aislamiento compuesto de este material en ninguna configuración a menos que esté encapsulado como aislamiento ligero de concreto celular.
- Los rendimientos de los productos son aproximados y dependen de los perfiles de rugosidad.
- No se recomienda diluir los productos.
- Para el lavado de herramientas utilizar Tolueno.
- Usar **EUCO ADHESIVO PARA MEMBRANAS TPA** con ventilación adecuada.
- Los usuarios deben leer las etiquetas del envase.
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

EUCO ADHESIVO PARA MEMBRANAS TPA debe almacenarse en su envase original, bajo techo, herméticamente cerrado y a temperaturas entre 15°C y 27°C.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en su envase original.

Presentación

Cuñete : 5 gal (19 Litros)

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y CUBIERTAS

EUCO ADHESIVO PARA MEMBRANAS TPA

TX40T497

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCO GROUP
TOXEMENT

EUCO ADHESIVO PARA MEMBRANAS TPA

Adhesivo elastomérico para membranas cubiertas TPA FB

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Marzo 1 de 2017

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y
CUBIERTAS

EUCO ADHESIVO PARA
MEMBRANAS TPA

TX40T497

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C N° 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID GROUP
TOXEMENT**